



## **Ferve - F214 - Cargador adaptador USB para f-2201 y F-2502**

Para baterías de plomo-ácido de 12 V. Accesorio de los cargadores de baterías FERVE F-2201 y F-2502. Ideal para cargar GPS, , , etc.

Protectores herméticos en ambos conectores. Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.